












SCHALTPLAN—MODELL KX-T9200BSH


















ches



Hinweise:

- Bei der Entfernung des Schilddeckel der HF-Einheit zum Reparatur,
 - ① VC301 so einstellen, daß RX VCO 1,5 V $\pm$ 0,5 V erreicht.
 - ② VC302 so einstellen, daß TX VCO 1,2 V $\pm$ 0,5 V erreicht.
- Nach dem Zusammentragen des Schilddeckel der HF-Einheit die Schritte ① und ② wiederholen.

